

トヨタ ハイエースバン・レジアスエース S - G L 2WD・標準ルーフ

ステンレスヒッチメンバー品番：T - 120S
 ニューヒッチメンバー 品番：NT - 120

型式KR - KDH200V・205V / CBF - TRH200V

【取付手順】

1. リアバンパーを取り外して下さい。
2. 左リアフレーム後端にある縦2つの穴をリュウター等の工具でつなげて頂くか、40程のホールソーで穴を開けて2つの穴をつなげて下さい。
 (穴はレインホースメント内にあります。)
 また、穴開け加工後、加工したところに錆び止めに補修ペイントして下さい。
3. 繋がった穴のすぐ奥に楕円状の穴があるのでその穴からナット付プレートAを入れて左ステアーを指定ボルトで仮締めして下さい。
4. 続いてナット付プレートBを入れて、指定ボルトで仮締めして下さい。
5. 右側のフレームも同様の作業にて、右ステアーを指定ボルトで仮締めして下さい。
 マフラーに干渉する場合は、マフラーの加工が必要です。
6. 左右ステアーとメンバーを仮締めして下さい。
7. 全体のバランス・スペアタイヤの脱着が可能なことを確認後、本締めして下さい。
8. リアバンパーを取り付けて下さい。

注：ヒッチボールは、ナットの脱落防止の為に溶接もしくはゆるみ防止剤などで確実に固定して下さい。

注意：本製品は、ハイエースワゴン・コンピューター等ワイドボディには、対応していません。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証していません。
 また、取付・使用上での牽引車両に対するいかなる不具合による損害については、当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

| 部品名 | 数量 | ボルト一式 | 数量 |
|---------------|----|-----------------------|----|
| メンバー本体 | 1 | ・M14 p 1.5 L 4.5 ボルト | 6 |
| ボールマウント B - 8 | 1 | ・M14 スプリングワッシャー | 6 |
| 左ステアー | 1 | ・M14 プレートワッシャー | 6 |
| 右ステアー | 1 | ・M12 p 1.25 L 3.5 ボルト | 4 |
| 脱着ピン (Rピン付) | 1 | ・M12 p 1.25 ナット | 2 |
| ナット付プレートA | 2 | ・M12 スプリングワッシャー | 4 |
| ナット付プレートB | 2 | ・M12 プレートワッシャー | 4 |

